

ТАБЕЛА IX.1.1. Мониторинг на емисиите и точки на земање на примероциРеферентен број на емисиона точка: SW 1

Параметар	Фреквенција на мониторинг	Пристап до мерни места	Метод на земање примероци	Метод на анализа/техника
Т, рН, О ₂ , НРК, ВРК ₅ , СНО, Fe, суспендирани материји, матност	двапати неделно	пристапно во кругот на фабриката	во пластично стерилизирано шише	лабораториски

ТАБЕЛА IX.1.2 Мерни места и мониторинг на животната средина**Референтен број на точката на мониторинг: _____**

Параметар	Фреквенција на мониторинг	Пристап до точките на мониторинг	Метод на земање на примероци	Метод на анализа/техника
аероседимент	континуирано	точките на мониторинг да бидат достапни и под надзор	на две недели се анализира собраниот примерок	гравиметриски во лабораторија